

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.
Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника. или использования его не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD."

Сборка произведена: 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong, Китайская Народная Республика.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Врезной профиль применяется для создания линейного света, отлично подходит для применения в виде одиночного линейного светильника или для создания световых линий в интерьере.
Исходя из потребностей проекта комплектуется светодиодной лентой и источниками питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



VS 6332

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Санкт-Петербург:
+7 (812) 309-75-57

Москва:
+7 (499) 685-00-50

www.ledmonster.ru

Developed in Europe


VS 6332



Мощность потребления: 24 Вт/м
Световой поток: 2000 лм
Цветопередача: 2700 K / 97+Ra
Дневной белый свет: 3900 K / 93+Ra


Перед началом монтажа необходимо выбрать место расположения электротехнического бокса. Разместить источники электропитания. Подвести провод электропитания к месту установки светильника.

1




Подготовить поверхность для установки профиля.

2




Соединить кабель с источником питания и местом подключения света.

3



Просверлить отверстия для крепления профиля и проделывания кабеля.

4




Закрепить заглушки.

WWW.LEDMONSTER.RU


WWW.LEDMONSTER.RU

5




Установить профиль в углублении и провести провода через отверстие.

6




Закрепить монтажные кронштейны.

7



Прикрепить светодиодную ленту на поверхность профиля и подключить кабель.

8



Установить рассеиватель. Профиль готов к эксплуатации.

1




Схема подключения светильника длиной более 2500 мм.

WWW.LEDMONSTER.RU

WWW.LEDMONSTER.RU

WWW.LEDMONSTER.RU